

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

Saint-Hippolyte RP

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

ROMAZ

 l'entretien

	REVETEMENT DES SOLS		REVETEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES	EFFECTUE SITE
	Observation	Observation	Observation	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation	Observation
LOCALUX									
PUBLIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3 OK
ADMINISTRATIF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INDUSTRIEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SANTAIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ABORDS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VITRES									

SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN



