

# ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

VAN DEN DRONGE RP

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

TOMAZ

 l'entretien

LOCALUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES	EFFECTIF SITE
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation	Observation
PUBLIC	✓	✓	✓	✓	✓	16+3 OK
ADMINISTRATIF	✓	✓	✓	✓	✓	
INDUSTRIEL	✓	✓	✓	✓	✓	
SANTAIRES	✓	✓	✓	✓	✓	
ABORDS	✓	✓	✓	✓	✓	
VITRES					88 m <sup>2</sup> Vitres avec Ravoture	

SIGNATURE LA POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN