

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

CO RMELLE S.


REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

COFFARD Régis



LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BFU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK	OK	
ADMINISTRATIF	OK	OK	OK	OK	
INDUSTRIEL	OK	OK	OK	OK	
SANITAIRE	OK	OK	OK	OK	
ABORDS	Parking intérieur d'évacuation				
VITRES				OK.	avec Bancard.



SIGNATURE SAS l'ENTRETIEN

SIGNATURE