

# ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT : Flenny sur andelle PDC

REPRÉSENTANT DE LA POSTE : [REDACTED]

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ : HABSECT GUILBAUM

## l'entretien

LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK		barreaux fermés
ADMINISTRATIF	OK	OK	OK		barreaux fermés
INDUSTRIEL	OK	OK	OK		barreaux fermés
SANITAIRE	OK	OK	OK		—
ABORDS	OK	OK	OK		—
VITRES					—



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN

*[Handwritten Signature]*

Barreaux sur quasi  
totalité du site.  
Soit 158 m²