

## CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE


30/03/2026

<b>Nom du site</b> : CHARTRES REVERDY_289447	<b>IRSI</b> : 289447
<b>Adresse</b> : CHARTRES	<b>DIR</b> : DR IDF
<b>Code postale</b> : 28000	<b>Typologie du site</b> : Tertiaire complexe
<b>Ville</b> : CHARTRES	<b>Prestataire</b> : L'ENTRETIEN

### Résultat du contrôle – seuil de qualité : 80%

Total Conformes : <b>52</b>	Total Non Conformes : <b>2</b>
Score de qualité : <b>96.30 %</b>	<b>POSITIF</b>

### Signatures :

Pour CAI PM 	Pour le prestataire :
--	-----------------------

**X** : Bon - **X** : Moyen - **X** : Mauvais - **N.C** : Non concerné / Sans objet

## Local d'activité (tertiaire ou industriel)

Local contrôlé / Localisation : **bureau 107**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	<b>X</b>				
Propreté des surfaces verticales	<b>X</b>				
Dépoussiérage des objets meublants	<b>X</b>				
Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	<b>X</b>				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	<b>X</b>				
Absence de toiles d'araignée < 3m	<b>X</b>				

## Escaliers / Circulations / Ascenseurs

Local contrôlé / Localisation : **escalier**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		<b>X</b>			présence poussière au niveau des plaintes
Propreté des surfaces verticales	<b>X</b>				
Absence de toiles d'araignée < 3m	<b>X</b>				
Dépoussiérage extincteur et autres équipements techniques	<b>X</b>				

## Local sanitaires ou vestiaires

Local contrôlé / Localisation : **sanitaires RDC**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Propreté cuvette WC et urinoirs et état brosse	X				
Propreté lavabos, robinetterie et miroirs	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de papier toilette	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs de savon	X				
Etat et approvisionnement des distributeurs essuie-mains	X				
Vidage et propreté des poubelles	X				

## Espace de vie, locaux sociaux (salle de pause, coin café...)

Local contrôlé / Localisation : **Salle accueil 1er etage**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	X				
Propreté des surfaces verticales	X				
Dépoussiérage des objets meublants	X				
Finitions parties basses et hautes des objets meublants	X				

Evacuation des déchets ou vidage et propreté des poubelles	<b>X</b>				
Absence de toiles d'araignée < 3m	<b>X</b>				

### Locaux techniques ou peu visités

Local contrôlé / Localisation : **douches**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols		<b>X</b>			présence tarte au niveau porte de douche
Vidage et propreté des poubelles	<b>X</b>				

### Extérieurs, abords quai, rampe, escaliers,...

Local contrôlé / Localisation : **exterieur**

Contrôles	Bon	Moyen	Mauvais	N.C	Commentaires
Propreté des sols	<b>X</b>				
Vidage et propreté des poubelles				<b>N.C</b>	